

# FISKERIDIREKTØREN

Bergen, 13.3.1978

LWP/GA

## MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J. 27/1978

Forbud mot gjennomseiling og opphold i danske sikkerhetssoner med oljeutvinningsanlegg på "Danfeltet".

---

Fra Den norske Ambassade i København har en mottatt melding om at det fra 1. mars 1978 er forbudt for skip å oppholde seg eller seile igjennom dansk sikkerhetssone.

Sikkerhetssonen er opprettet omkring følgende anlegg:

1. Plattform (A)

- posisjon  $55^{\circ} 28' 10,4''$  nord,  $05^{\circ} 08' 01,5''$  øst.

2. Plattform (D)

- posisjon  $55^{\circ} 28' 10,4''$  nord,  $05^{\circ} 08' 05,2''$  øst.

3. Plattform (E)

- posisjon  $55^{\circ} 28' 54,1''$  nord,  $05^{\circ} 07' 00,6''$  øst.

4. Behandlingsplattform (B)

- posisjon  $55^{\circ} 28' 11,5''$  nord,  $05^{\circ} 08' 03,4''$  øst.

5. Avbrendingsplattform (C)

- posisjon  $55^{\circ} 28' 13,8''$  nord,  $05^{\circ} 08' 07,5''$  øst.

6. Fortøyningsbøye

- posisjon  $55^{\circ} 28' 11,6''$  nord,  $05^{\circ} 09' 32,5''$  øst.

7. En oljerørledning som via koordinatene

(1):  $55^{\circ} 28' 14,8''$  nord,  $05^{\circ} 07' 38,5''$  øst,

(2):  $55^{\circ} 28' 25,7''$  nord,  $05^{\circ} 07' 14,0''$  øst og

(3):  $55^{\circ} 28' 42,4''$  nord,  $05^{\circ} 07' 02,5''$  øst

fører fra innvindingsplattformen (E) til behandlingsplattformen og herfra i en rett linje til fortøyningsbøyen.

Sikkerhetssonen og anleggenes plassering fremgår av  
./ vedlagte skisse.


Sikkerhetssonen har en utstrekning på 500 meter fra de  
angitte posisjonene samt fra ethvert punkt på de nevnte linjer  
mellom innvindingsplattform (E) og behandlingsplattformen og mellom  
behandlingsplattformen og fortøyningsbøyen.

Tillatelse til å foreta fiskeri - eller havforskning i  
sikkerhetssonen kan gis av den danske Fiskeriminister.

Overtredelse straffes med bøter.

○

-----



DAN FELIET  
Sikkerheds Zone

J. H. SCHULTZ 42  
KOBENHAVN